



Die Holzteile des Bausatzes sind lasergeschnitten und mit Bauteilnummern versehen. Das beiliegende Leistenmaterial können Sie mit Hilfe der Stückliste auf den letzten Seiten eindeutig zuordnen. Um die Laserteile aus den Materialträgern zu lösen, durchtrennen Sie die Stege, von denen die Laserteile im Materialträger gehalten werden, mit einem scharfen Balsamesser. Säubern Sie anschließend die dunklen Kanten der Laserteile mit Schleifpapier, um die Reste der Stege zu entfernen, eine gute Verklebung der Bauteile und nicht zuletzt eine gute Optik des Modells zu erzielen. Prüfen Sie alle Bauteile vor dem Verkleben auf richtigen Sitz und arbeiten Sie die Teile ggf. etwas nach. Achten Sie darauf, dass alle Verklebungen vollständig getrocknet sind, bevor Sie mit dem nächsten Bauschritt beginnen.

Der Zusammenbau des Modells sollte in der Reihenfolge der Baustufen nach dieser Anleitung erfolgen. Lösen Sie immer nur die Teile aus dem Materialträger, die Sie für den aktuellen Bauschritt benötigen.

Als Klebstoff empfehlen wir, soweit nicht anders vermerkt, einen schnell aushärtenden Weißleim, der hohe Festigkeit bei geringem Gewicht bietet. Der Klebstoff besitzt auch nach dem Aushärten eine gewisse Elastizität und ist der ideale Klebstoff für die im Flug auftretenden Belastungen.



### Antrieb mit Elektromotor

Motor Ø 28-mm-Außenläufer ab ca. 150 W

Regler ab 20 A

Akku 3S-LiPo, bis ca. 2.000 mAh

ideale Abmessungen bis ca. 75 x 35 x 20mm



### Empfohlenes Zubehör Elektroantrieb

CAMcarbon-Klappluftschraube\* 9,5×5" bis 12×7"

CN-Spinner ø 30 mm inkl. Mittelstück Best.-Nr.: 7259/03 (Motorwelle 3.17 mm)

Best.-Nr.: 7259/04 (Motorwelle 4,00 mm)

Alternativ

CN-Spinner ø 33 mm Best.-Nr.: 7259/23 (Motorwelle 3,17 mm)

Best.-Nr.: 7259/24 (Motorwelle 4,00 mm)

Mittelstück 38 mm Best.-Nr.: 7242/21

<sup>\*</sup> Empfehlungen mit den Angaben des Motorenherstellers abgleichen



### Geeignete RC-Komponenten

Servo Leitwerk + Querruder Baugröße bis max. 11,5 mm Breite Servo Bremsklappe Baugröße bis max. 10 mm Breite



### Empfohlene Klebstoffe

Klebstoff (Best.-Nr.) Material Holz/Holz Ponal Express (7638/10) Holz/Metall UHU Plus sofortfest (7633/07)

Holz/Kunststoff UHU hart (7631/02), Kabinenhaubenkleber



### TRIPLE R.E.S. Technische Daten TRIPLE speed Bestell-Nr.: 1128/00 1128/01 1.780 mm 1.990 mm Spannweite: Länge Seglerrumpf: 1.220 mm 1.220 mm Länge E-Seglerrumpf: 1.180 mm 1.180 mm Tragflächeninhalt: ca. 29,5 dm<sup>2</sup> ca. 36,3 dm<sup>2</sup> Leergewicht (fertig bespannt): ca. 450 g ca. 480 g RC-Funktionen: V-Leitwerk, Quer (Motor) V-Leitwerk, Bremsklappen

## **Bauabschnitte**

Bitte beachten Sie die für Ihr Modell geltenden Bauabschnitte

- Rumpf + V-Leitwerk
- Triple SPEED
- Triple R.E.S.
- Triple thermic
- Tragflächen Mitteilteil

# Tipps & Hinweise



Achtung! Befolgen Sie genau die Hinweise der Bauanleitung



Hinweis! Gibt Ihnen eine Hilfestellung zum Bauabschnitt



Trennen Sie die Stege mit einem scharfen Messer aus dem Holz heraus. Nicht brechen - das könnte Bauteile beschädigen!




Schleifen Sie die Haltestege der Teile vorsichtig ab, um ein sauberes Bauergebnis zu erhalten.



Für den Bau empfehlen wir unsere aero-pick Modellbau-Nadeln Best.-Nr. 7855/02



Bitte beachten Sie die Klebstoffempfehlungen




### TRIPLE thermic

1128/02 2.550 mm 1.220 mm 1.180 mm ca. 47 dm<sup>2</sup> ca. 580 g

V-Leitwerk, Quer, Bremsklappen (Motor)

# Abschnitt I - Rumpf

In diesem Abschnitt wird der Aufbau des Rumpfes anhand der Elektroversion dargestellt. Für die Seglerversion sind teilweise andere Bauschritte nötig. In den einzelnen Bauschritten wird darauf hingewiesen, wenn weitere Informationen im Abschnitt Seglerrumpf zu beachten sind.




R-03.3

R-03.1

2 Für die Segler-Version: siehe Abschnitt 2 S.

Die horizontalen Rumpfspanten R-03.1 bis R-03.3 mit Spant R-04 E sowie den Spanten R-05 bis R-09 zunächst "trocken" in das Seitenteil stecken und Position und Ausrichtung der Spanten überprüfen. Wenn alles passt, die Bauteile miteinander und mit der Rumpfseite verkleben.


**Hinweis:** Bei der Elektroversion werden die beiden Spanten R-06 E deckungsgleich mit der Aussparung am unteren Ende des Spants gegen die Rückseite von Spant R-06 geklebt.




4 Für die Segler-Version: siehe Abschnitt 4 S.

Richten Sie den Rumpf auf und kleben Sie die Spanten R-10, R-11 E und R-12 E ein. Achten Sie beim Verkleben auf die Symmetrie der Rumpfnase.

5 Kleben Sie bei der Elektroversion außerdem die vier Dreiecksleisten R-13 (je 10 x 10 x 60 mm) an die Ober- und Unterkanten der Rumpfnase. Diese werden aus dem Stück mit 240 mm passend zugeschnitten.








6 Für die Segler-Version: siehe Abschnitt 6 S.


Drehen Sie den Rumpf auf den Rücken und fixieren Sie ihn mit Gewichten und Klötzchen auf dem Baubrett.

Kleben Sie die beiden Teile R-14 E aus Pappelsperrholz zur Verschraubung des Akkudeckels ein.





















Kleben Sie bei der Elektroversion Spant R-30 E vorne und genau mittig auf den noch offenen Rumpf. Der Spant hat Übermaß und wird beim Anpassen an den gewählten Spinner verschliffen.

Tipp: Haben Sie den Motor schon zur Hand, schrauben Sie ihn an den Spant, umwickeln Sie ihn mit ein paar Lagen Papier und schieben Sie dann die ganze Einheit in den Rumpf. Bei Außenläufern müssen Sie eventuell eine der Dreiecksleisten etwas aushöhlen, damit die Kabel nicht am Motor schleifen. So können Sie den Spant richtig einpassen und die perfekte Position für die Kabelführung ermitteln. Kleben Sie dann den Abschlussspant R-41 E (1-mm-Birkensperrholz) auf R-30 E und achten Sie darauf, dass die Bohrungen exakt R-30 E deckungsgleich sind. R-41 E

15 Verschleifen Sie nun den gesamten Rumpf inklusive Kabinenhaube und runden Sie die Kanten über die gesamte Länge mit einem Radius von ca. 5 bis 10 mm ab.

Bei der Elektroversion wird die Rumpfnase kreisrund bis auf den Frontspant R-41 E verschliffen. Prüfen Sie den Sitz des gewählten Spinners und schleifen Sie die Rumpfnase passend zu. Durch die Dreiecksleisten kann die Nase rund geschliffen werden, ohne dass Öffnungen in der Rumpfnase entstehen.




16 Kleben Sie in die Kabinenhaube den Magnethalter R-19 und den Halter R-23 ein. Kleben Sie dann mit Epoxydharz den Magnet R-36 auf den Magnethalter.

> **Prüfen Sie die Polung des Magneten** und kleben Sie den entsprechenden Magneten auf den Magnethalter in Rumpfspant R-10.

17 Die vier Magnete der Tragflächensicherung R-36 und der Magnet der Cockpithaube werden am besten nach dem Bespannen mit Epoxydharz auf die Magnethalter R-19 geklebt.


**Achtung:** Prüfen Sie die Polung der Magnete, bevor Sie die entsprechenden Magnete in die Tragflächen einkleben!




# **Abschnitt II - Rumpf Seglerversion**

Für den Aufbau des Seglerrumpfes folgen Sie bitte den Bauschritten aus dem Abschnitt I. Hier werden nur die davon abweichenden einzelnen Bauteile erläutert.


2 S Die horizontalen Rumpfspanten R-03.1 bis R-03.3 mit Spant R-04 S sowie den Spanten R-05 bis R-09 zunächst "trocken" in das Seitenteil stecken und Position und Ausrichtung der Spanten überprüfen. Wenn alles passt, die Bauteile miteinander und mit der Rumpfseite verkleben.




4 S Richten Sie den Rumpf auf und kleben Sie die Spanten R-10, R-11 S und R-12 S ein. Achten Sie beim Verkleben auf die Symmetrie der Rumpfnase.




6 S Drehen Sie den Rumpf auf den Rücken und fixieren Sie ihn auf dem Baubrett.











15 S Die noch freien Ecken werden mit den Füllstücken R-34 S und R-35 S aufgefüllt.




# Abschnitt III - V-Leitwerk



19 Zum Aufbau der Dämpfungsflächen das Fußstück L-04 mit Stecknadeln auf dem Baubrett fixieren und die Endleiste L-05 rechtwinklig mit L-04 verkleben.

Die Streben L-07 bis L-09 werden gemeinsam mit Nasenleiste L-06 und Randbogen L-10 eingeklebt und mit Nadeln fixiert. Die Verstärkungen L-21 aus Kiefer werden in die Aussparungen in den


Tipp: Wenn Sie die Bauteile nicht mit Stecknadeln "löchern" wollen, können Sie die Bauteile auch mit Holzresten fixieren, die mit Stecknadeln an den Bauteilkanten positioniert werden.



20 Die Ruderflächen werden analog aufgebaut. Das Fußstück L-11 auf dem Baubrett fixieren und die Nasenleiste L-12 rechtwinklig mit L-11 verkleben. Die Streben L-14 bis L-16 werden gemeinsam mit Endleiste L-13 und Randbogen L-17 eingeklebt und mit Nadeln fixiert.


Ist der Klebstoff getrocknet, werden die Leitwerksbauteile flächig verschliffen und die Außenkanten gerundet. Die Vorderkanten der Ruderflächen werden nach unten hin schräg geschliffen, um einen Ruderausschlag zu ermöglichen.

### Darauf achten, dass ein linkes und rechtes Bauteil entsteht!



21 Decken Sie die Helling mit Folie ab, legen Sie das Mittelteil L-18 in die Mitte und setzen Sie die Dämpfungsflächen an.

Um die Klebestellen zu stärken, ist es von Vorteil, wenn die Kanten der Bauteile zueinander schräg angeschliffen werden. Passen Sie die Teile sorgfältig an und optimieren Sie die Passung. Kleben Sie dann mit 5-Minuten-Epoxy.





Die Leitwerksteile werden mit Bügelfolie bespannt. Die Ruder werden auf Ober- und Unterseite mit Klebeband angeschlagen. Die Unterseite des Mittelteils L-18 wird nicht bespannt, hier ist später die Klebestelle zum Rumpf.

*Hinweis:* Die Ruderhörner L-19 werden erst positioniert und eingeklebt, wenn das Leitwerk mit dem Rumpf verbunden ist und die Anlenkungen installiert sind.


# Abschnitt IV - Tragfläche Triple speed

**Achtung:** Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie eine linke und eine rechte Tragfläche bauen. In dieser Anleitung wird der besseren Übersicht halber nur eine Seite der Tragfläche gezeigt. Der Aufbau der anderen Seite erfolgt spiegelbildlich zu den hier gezeigten Baustufen.







8 Kürzen Sie nun den oberen Hauptholm TS-02 (Kiefer 2 x 8 mm) passend auf die Länge der Tragfläche und kleben Sie ihn in die Aussparungen der Rippen. Verwenden Sie Gewichte, um den Holm in die Form des Flügels zu formen und lassen Sie ihn gut trocken.



9 Kleben Sie nun die Endleiste des Querruderausschnitts TS-28, die Nasenleiste des Querruders TS-29 und die beiden Verstärkungsecken TS-30 und TS-31 ein. Das Servobrett TS-32 wird zwischen die Rippen TS-16 und TS-17 bündig mit der Rippenunterseite und direkt an den Hauptholm gelegt, *nicht verkleben!* Kleben Sie nun den Anschlag TS-32.1 an die beiden Rippen an. Die Verstärkung für das Ruderhorn TS-32.2 wird passend in das Querruder eingeklebt.







Verkleben Sie nun die Servorahmen TS-32.3 und TS-32.4 wie in der Abbildung gezeigt miteinander. Der fertige Servokasten wird dann seitlich an die Rippen und an den Holm geklebt. Achten Sie dabei auf die Kabeldurchführung für das Servo, je nach linker oder rechter Tragfläche. *Achtung: Nicht mit dem Servobrett TS-32 verkleben!* Dies dient nur als Auflage.


10 Die untere Endleisten- und Querruderbeplankungen werden auf ihren hinteren drei Millimetern konisch angeschliffen, so dass sie mit der Oberkante der Rippen fluchten. Dann werden die oberen Beplankungen aufgeklebt.


**Tipp:** Kleben Sie die Hinterkanten mit Epoxydharz, wird die Endleiste sehr steif, widerstandsfähig und kann spitz ausgeschliffen werden.


11 Das Steckungsrohr TS-35 wird vollflächig angeraut und vorsichtig eingeschoben. Bevor es nun beidseitig mit eingedicktem Epoxydharz verklebt wird, unbedingt noch prüfen, ob sich die Tragflächensteckung R-40 ohne zu klemmen einstecken lässt. Ebenso verfahren Sie mit dem Steckungsrohr TS-35.1 für die Verdrehsicherung. Die beiden Aufdoppler für die Magneten TS-46 und TS-47 werden von innen an die erste Rippe geklebt.


















19 Mit einer feinen Säge wird das Querruder aus der Tragfläche getrennt. Die noch überstehenden Reste der Rippen werden plangeschliffen. An das Querruderblatt wird der Aufdoppler TS-39 geklebt und nach unten schräg geschliffen. Nach dem Finish der Tragfläche werden die Querruder auf der Oberseite mit einem Klebebandscharnier angeschlagen.

**Tipp:** Wollen Sie kein Klebebandscharnier, können Sie die Aufdopplerleiste TS-39 auch von der Mittelinie aus nach oben und unten konisch schleifen und kleine Scharniere einsetzen.





# Abschnitt V - Tragfläche Triple R.E.S.


**Achtung:** Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie eine linke und eine rechte Tragfläche bauen. In dieser Anleitung wird der besseren Übersicht halber nur eine Seite der Tragfläche gezeigt. Der Aufbau der anderen Seite erfolgt spiegelbildlich zu den hier gezeigten Baustufen.



4 Setzen Sie die Tragflächenrippen TR-07 bis TR-15 wie dargestellt in den Kammholm ein. Die Rippen werden durch die Aussparungen in Holm und Endleiste exakt rechtwinklig zum Hauptholm ausgerichtet. Verklebt werden die Rippen zu diesem Zeitpunkt nur direkt am Holm, im Kammholm sowie in der Endleiste TR-05. Die Rippenunterseiten bis nach vorne zur Nasenleiste werden noch nicht mit der Beplankung verklebt.










# Abschnitt VI - Tragfläche Triple thermic


**Achtung:** Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie eine linke und eine rechte Tragfläche bauen. In dieser Anleitung wird der bessern Übersicht halber nur eine Seite der Tragfläche gezeigt. Der Aufbau der anderen Seite erfolgt spiegelbildlich zu den hier gezeigten Baustufen.





3 Die Tragfläche wird in den nächsten Schritten in einer Depron-Helling aufgebaut, um eine rechtwinklige Anordnung der Teile sicherzustellen. Legen Sie die Depron-Helling flach auf das Baubrett und fixieren Sie sie mit Klebeband. Legen Sie die Beplankung TT-01 und die Endleistenbeplankung TT-05, TT-06, TT-07 wie dargestellt in die Helling ein.













Verkleben Sie nun die Servorahmen TT-30.3 und TT-30.4 wie in der Abbildung gezeigt miteinander. Der fertige Servokasten wird dann seitlich an die Rippen und an den Holm geklebt. Achten Sie dabei auf die Kabeldurchführung für das Servo, je nach linker oder rechter Tragfläche. *Achtung: Nicht mit dem Servobrett TT-30 verkleben!* Dies dient nur als Auflage.

8 Die untere Endleisten- und Querruderbeplankungen werden auf ihren hinteren drei Millimetern konisch angeschliffen, so dass sie mit der Oberkante der Rippen fluchten. Dann werden die oberen Beplankungen aufgeklebt. Die Querruderbeplankung muss in ihrer Breite angepasst werden, so dass sie exakt gegen die Nasenleiste TT-27 stößt.


**Tipp:** Kleben Sie die Hinterkanten mit Epoxydharz, wird die Endleiste sehr steif, widerstandsfähig und kann spitz ausgeschliffen werden.







10 Jetzt wird die Tragfläche das erste Mal vom Baubrett genommen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht verdrehsteif und darf nur gerade aufliegend gelagert werden.


Die Nasenbeplankung ganz vorne unter den Rippen wird nun über die ganze Länge fertig angeklebt. Dies geht am besten mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Auch werden die zweiteiligen Wurzelbeplankungen auf der Unterseite der Rippen aufgeklebt.









14 An der letzten Rippe TT-23 wird die Tragfläche plan geschliffen und der Randbogen TT-35 aufgeklebt.
Der Randbogen besteht aus drei Lagen, die vollflächig miteinander verklebt werden. Anschließend wird der Randbogen der Tragflächenund Profilform entsprechend verschliffen.



15 Mit einer feinen Säge wird das Querruder aus der Tragfläche getrennt. Die noch überstehenden Reste der Rippen werden plangeschliffen. An das Querruderblatt wird der Aufdoppler TT-36 geklebt und nach unten schräg geschliffen. Nach dem Finish der Tragfläche werden die Querruder auf der Oberseite mit einem Klebebandscharnier angeschlagen.


**Tipp:** Wollen Sie kein Klebebandscharnier, können sie die Aufdopplerleiste TT-36 auch von der Mittelinie aus nach oben und unten jeweils konisch schleifen und kleine Scharniere einsetzen.







# Abschnitt VII - Tragflächenmittelteile R.E.S. und thermic


**Achtung:** Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie eine linke und eine rechte Tragfläche bauen. In dieser Anleitung wird der bessern Übersicht halber nur eine Seite der Tragfläche gezeigt. Der Aufbau der anderen Seite erfolgt spiegelbildlich zu den hier gezeigten Baustufen.




4 Setzen Sie die Tragflächenrippen TM-08 bis TM-17 wie dargestellt in den Kammholm ein. Die Rippen werden durch die Aussparungen in Holm und Endleiste exakt rechtwinklig zum Hauptholm ausgerichtet. Verklebt werden die Rippen zu diesem Zeitpunkt nur direkt am Holm, im Kammholm sowie in der Endleiste TM-06. Die Rippenunterseiten bis nach vorne zur Nasenleiste werden noch nicht mit der Beplankung verklebt.













9 Die Nasenbeplankung ganz vorne unter den Rippen wird nun über die ganze Länge fertig angeklebt. Dies geht am besten mit dünnflüssigem Sekundenkleber.










Mit einem vollflächigen Feinschliff ist der Bau der Mittelteile beendet. Der Tragflächenverbinder TM-28, die Verdrehsicherung TM-29 und die Magnete TM-30 werden erst nach dem Finish des Modells eingebaut.

Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Außen- und Mittelflügel. Die Wurzelrippen müssen plan aufeinander aufliegen und es darf kein Spalt entstehen. Schleifen Sie evtl. nach, um einen sauberen Sitz zu erhalten.


*Hinweis für Triple thermic:* Vor dem Bespannen des Mittelteils der Tragfläche muss ggf. das Servokabel des Außenflügels durch die Rippen des Mittelteils hindurch gezogen werden!




# Abschnitt VIII - Abschlussarbeiten

1 Schlagen Sie die Ruderklappen mit Klebeband an und fixieren Sie das V-Leitwerk provisorisch auf dem Rumpf. Versehen Sie die beiden 0,8-mm-Stahldrähte R-37 an einem Ende mit einer Z-Biegung, fädeln Sie die Ruderhörner auf die Stahldrähte und führen Sie die Stahldrähte in die Bowdenzugrohre R-28 ein. Markieren Sie die Position des Ruderhorns am Ruderblatt und passen Sie das Ruderhorn ein. Nehmen Sie das Leitwerk wieder vom Rumpf ab und bespannen Sie Rumpf und Leitwerk.

Kleben Sie das V-Leitwerk mit 5-Minuten-Epoxy auf den Rumpf. Fädeln Sie die Ruderhörner auf die Stahldrähte, ziehen Sie die Stahldrähte ein, schlagen Sie die Ruderblätter mit Klebeband am Leitwerk an und kleben Sie die Ruderhörner ein.




2 Setzen Sie von unten die Rudermaschinen in den Rumpf ein. Montieren Sie die Gestängeanschlüsse auf den Ruderhörnern und schließen Sie die Stahldrähte an. Bauen Sie RC-Anlage und Akku ein und schließen Sie die Servos an. Schneiden Sie die Lüftungsschlitze in den Rumpfdeckeln mit einem scharfen Messer frei, setzen Sie die Deckel ein und sichern Sie die Deckel mit Klebeband. Der Deckel des Akkuschachtes wird mit einer Schraube fixiert. Wählen Sie am Sender ein Programm mit V-Mischer und prüfen Sie Drehrichtung und Ausschlag der Rudermaschinen. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Betriebsanleitung Ihrer Fernsteuerung.



### <sup>3</sup> Für R.E.S. und thermic:

Zur Ansteuerung der Bremsklappen eignen sich Servos von maximal 10 mm Bauhöhe. Achten Sie beim Triple thermic darauf, dass das Kabel des Querruderservos zwischen dem Klappenservo und dem Holm verläuft. Evtl. muss die Öffnung in den Rippen zur Durchführung der Kabel mit einer Feile etwas erweitert werden. Montieren Sie die M2-Schraube TM-33 mit Mutter TM-34) an der äußeren Position im Servohebel. Hängen Sie das Servo in die Ruderklappe ein und positionieren Sie das Servo auf dem Servobrett. Kürzen Sie ggf. TM-33. Schlagen Sie die Klappe provisorisch an und überprüfen Sie den Ausschlag der Klappe. Markieren Sie die ermittelte Position des Servos auf dem Servobrett und kleben Sie das Servo ein. Das Servo der anderen Flächenhälfte wird genau spiegelbildlich eingebaut.




### 4 Für speed und thermic:

Zur Ansteuerung der Querruder eignen sich Servos von maximal 11,5 mm Bauhöhe.


Montieren Sie den Gestängeanschluss R-38 an der äußeren Position im Servohebel und stellen Sie die Neutralposition des Servos ein.

Positionieren Sie das Servo auf dem Servobrett. Ermitteln und markieren Sie die Position des Querruderhebels. Längen Sie den Stahldraht TS-43 bzw. TT-38 ab und versehen Sie ein Ende mit einer Z-Biegung. Kleben Sie das Servo ein und klappen Sie den Servorarm mit Hilfe der Fernsteuerung ein, bevor Sie den Flügel bespannen. Hängen Sie beim Anschlagen des Querruders zunächst den Stahldraht in das Ruderhorn ein, führen Sie ihn in den Gestängeanschluss ein und schlagen Sie dann das Querruder mit Klebeband an der Tragfläche an.

Das Servo der anderen Flächenhälfte wird genau spiegelbildlich eingebaut. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Betriebsanleitung Ihrer Fernsteuerung.



5 Wiegen Sie das fertig bespannte und komplett ausgerüstete Modell sorgfältig aus und verändern Sie ggf. die Position der RC-Komponenten, um den Schwerpunkt korrekt einzustellen. Bei der Elektroversion wird der Akku vorzugsweise von unten im Akku-Fach eingebaut. Passende Akku-Größe ca. 75 x 35 x 20 mm.



### 6 Einstellwerte

Schwerpunkt: ① ca. 57 mm hinter der Nasenleiste

EWD + V-Form: sind in den Laserteilen bereits konstruktiv berücksichtigt


Ruderausschläge (gemessen an der Hinterkante der Ruder)

V-Leitwerk: ca. 20 mm oben/unten Querruder: 15/10 mm oben/unten Bremsklappen: Vollausschlag

Hochstarthaken: Der Hochstarthaken wird in die Verstärkung am

Rumpfboden in einem Winkel von ca. 15° vor dem Schwerpunkt eingesetzt. Die Position des Hakens kann nach vorne oder nach hinten verschoben werden, je nach

Trimmung des Modells.



# Abschnitt IX - Stücklisten

Bitte beachten Sie, dass für die Stücklisten der einzeln erhältlichen Tragflächensätze die Positionen "R" und "L" nicht relevant sind. Diese beziehen sich auf den Bau des Rumpfes.

שבצוכווכוו זוכוו מנ	il ucii b	au des Numpres.					
	Pt0	Beschreibung	Stück	Material	Laserplatte	Form	Maße
	R-01	Seitenwand vorne	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-02	Seitenwand hinten	2	Balsa	2	Laserteil	3 mm
itwerk	R-03.1	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-03.2	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-03.3	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-04 E	Spant (Elektro)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-04 S	Spant (Segler)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-05	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-06	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
4	R-06 E	Verstärkung	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-07	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
G)	R-08	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
W	R-09	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-10	Spant	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-11 E	Spant (Elektro)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-11 S	Spant (Segler)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-12 E	Spant (Elektro)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-12 S	Spant (Segler)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	3 mm
	R-13	Eckleisten (Elektro)	1	Balsa-Dreikant		Zuschnitt	32"z"32"z"462"o o
_	T/36"U	Grundplatte Hochstarthaken (Segler)	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil, doppellagig	5"o o
_	T/36"G	Anschraubplatte Akkudeckel (Elektro)	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/37	Spant	1	Balsa	2	Laserteil	5"o o
R. W.	T/38	Spant	1	Balsa	2	Laserteil	5"o o
4	T/39	Spant	1	Balsa	2	Laserteil	5"o o
iduir	T/3:	Grundplatte Leitwerk	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/3;	Magnethalter	6	Balsa	2	Laserteil	5"o o
	T/42	Seitenteil Cockpithaube	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/43	Rückspant Cockpithaube	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/44"G	Frontspant Cockpithaube (Elektro)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/44"U	Frontspant Cockpithaube (Segler)	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/45	Halter Cockpithaube	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/4608	Rumpfdeckel	2	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/4604	Rumpdeckel	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/4605	Zwischenstück Rumpfdeckel	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	T/47	Steckleiste Rumpfdeckel	6	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"0 0
(I)	T/48	Steckungsrohr vorne	1	Aluminium		Zuschnitt	ı "918"z"59"o o
W	T/49 T/4:	Steckungsrohr hinten	2	Aluminium		Zuschnitt Zuschnitt	ı "615"z"59"o o ı "413"z"30222"
	T/4;	Bowdenzugrohr	2	Kunststoff			3.7"2"322"2"722"
	T/52 'G	Beplankung Rumpfboden und -deckel Frontspant (Elektro)	1	Balsa Pappelsperrholz	3	Zuschnitt Laserteil	5.7 2 322 2 722 5"0 0
	T/53 'U	Frontspart (Segler)	1	Balsa	1	Laserteil	5"o o
	T/54'U	Frontspant (Segler)	1	Balsa	2.1	Laserteil	5"0 0
		Frontspant unten (Segler)	1	Balsa	1	Laserteil	5"o o
		Füllung Frontspant oben (Segler)	6	Balsa	1	Laserteil, dreilagig	5"o o
	T/57"U	Füllung Frontspant unten (Segler)	6	Balsa	1	Laserteil, dreilagig	5"o o
	T/58	Magnetsicherung Rumpf	6	Magnet		Fertigteil	ı ": "z"5"o o
6.	T/59	Bowdenzug	2	Stahldraht		Zuschnitt	ı "2.: "z"30222"
W)	T/5:	Gestängeanschluss (mit Mutter/Stiftschraube)	4	Metall		Fertigteil	ı "6.7"1"4"z"32"
Stückliste 7	T/5;	Schraube	1	Metall		Fertigteil	ı "4.4"z"; .7"o o
	T/62	Tragflächensteckung	1	Glasfaser		Zuschnitt	ı "8"z"477"o o
V	T/63"G	Aufleimer Frontspant (Elektro)	1	Birke	11	Laserteil	3"o o
	T/64	Hochstarthaken	1	Metall		Fertigteil	42"o o
	T/65	Rumpf Verstärkung	4	Balsa		Zuschnitt	5'z'5'z'872'o o
	N23	Helling Rückteil	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	N24	Helling Frontteil	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	N25	Helling Mittelteil	1	Pappelsperrholz	3	Laserteil	5"o o
	N26	Fußstück Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
	N27	Endleiste Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
	N28	Nasenleiste Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
4	N29	Strebe Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
10	N2:	Strebe Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
	N2;	Strebe Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o
	N32	Randbogen Flosse	2	Balsa	1	Laserteil	5"0 0
	N33	Fußstück Ruder	2	Balsa	1	Laserteil	5"0 0
	N34	Nasenleiste Ruder	2	Balsa	2.1	Laserteil	5"o o
	N35	Endleiste Ruder	2	Balsa	2.1	Laserteil	5"0 0
	N36	Strebe Ruder	2	Balsa	1	Laserteil	5"o o 5"o o
	N37	Strebe Ruder	2	Balsa		Laserteil	5 0 0 5 o
	N38	Strebe Ruder Randbogen Ruder	2	Balsa Balsa	2.1	Laserteil Laserteil	5 ° 0 ° 0
	N39 N3:	Mittelteil Flosse	1	Pappelsperrholz	2.1		5 ° 0 ° 0
	N3;	Ruderhorn	2	Birke	11	Laserteil Laserteil	3"0 0
	N42	Verstärkung V-Leitwerk	1	Balsa	2.1	Laserteil	5"o o
	N/43	Verstärkung V-Leitwerk	4	Kiefer	Z. I	Zuschnitt	5 0 0 5"5"5"5"382"n n

4

Kiefer

Zuschnitt

5"2"5"2"382"o o

Verstärkung V-Leitwerk

N43

# Stückliste Triple speed

D.0	n   1	C. " I		1 1	-	
	Beschreibung	Stück	Material	Laserplatte	Form	Maße
-	Beplankung	4	Balsa	7	Laserteil	1 mm
-	Hauptholm	4	Kiefer	40	Zuschnitt	2 x 8 x 1.000 mm
	Kammholm	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
-	Kammholm Steckungsaufsatz	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
-	Beplankung Endleiste innen	4	Balsa	5	Laserteil	1 mm
-	Beplankung Querruder	4	Balsa	5	Laserteil	1 mm
-	Beplankung Endleiste außen	4	Balsa	7	Laserteil	1 mm
-	Wurzelrippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
	Rippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
-	Rippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
-	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
-	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
-	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
-	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
-	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-21	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-23	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-24 I	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-26	Wurzelrippe Querruder	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-27 I	Endrippe Querruder	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TS-28 I	Endleiste Querruderausschnitt	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-29 I	Nasenleiste Querruder	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-30	Verstärkungsecke innen	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-31	Verstärkungsecke außen	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-32	Servobrett	2	Birke	11	Laserteil	4"o o
VU/5403	Servobrett Anschlag	2	Birke	11	Laserteil	4"o o
VU/5404 \	Verstärkung Ruderhorn	2	Birke	11	Laserteil	4"o o
VU/5405 S	Servo Einbaurahmen	2	Birke	11	Laserteil	4"o o
VU/5406	Servo Einbaurahmen	4	Birke	11	Laserteil	4"o o
VU/55	Wurzelbeplankung Vorderteil	4	Balsa	4	Laserteil	1 mm
TS-34	Wurzelbeplankung Rückteil	4	Balsa	6	Laserteil	1 mm
TS-35	Steckungsrohr	2	Aluminium		Zuschnitt	Ø7/6 x 125 mm
TS-35.1	Steckungsrohr Verdrehsicherung	2	Messingrohr		Zuschnitt	ı 615"z"82"o o
VU/58 I	Nasenleistenbrett	2	Balsa	8	Laserteil	5"o o
VU/59 I	Nasenleiste	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-38 I	Randbogen	6	Balsa	8	Laserteil, dreilagig	3 mm
TS-39	Aufdoppler Nasenleiste Querruder	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-40 I	Ruderhorn	2	Birke	11	Laserteil	1 mm
TS-41	Verdrehsicherung	1	Glasfaser		Zuschnitt	ı "5"z"342"о о
VW64 I	Magnetsicherung Tragflächen	4	Magnet		Fertigteil	Ø8 x 3 mm
	Bowdenzug	1	Stahldraht		Zuschnitt	Ø0,8 x 250 mm
TS-46	Aufleimer Magnethalter Vorne	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
TS-47	Aufleimer Magnethalter Hinten	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm

# Stückliste R.E.S.

Pt0	Beschreibung	Stück	Material	Laserplatte	Form	Маве
VO /23	Beplankung	4	Balsa	7	Laserteil	1 mm
VO /24	Hauptholm	4	Kiefer		Zuschnitt	3 x 8 x 495 mm
VO /25	Kammholm	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /26	Kammholm Steckungsaufsatz außen	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /27	Kammholm Steckungsaufsatz innen	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /28	Beplankung Endleiste	4	Balsa	5	Laserteil	1 mm
VO / 29	Wurzelrippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /2:	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /2;	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /32	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /33	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /34	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /35	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /36	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /37	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
VO /38	Rippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /39	Rippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
VO /3:	Leiste Klappenausschnitt	4	Balsa	8	Laserteil	3 mm
VO /3;	Beplankung Klappenausschnitt	2	Balsa	5	Laserteil	1 mm
VO /42	Servobrett	2	Sperrholz		Laserteil	1 mm
VO /43	Steckungsrohr	2	Aluminium		Zuschnitt	Ø 7/6 x 110 mm
VO /4308	Steckungsrohr Verdrehsicherung	2	Messingrohr		Zuschnitt	Ø4/3 x 60 mm
VO /44	Wurzelbeplankung Vorderteil	8	Balsa	4	Laserteil	1 mm
VO /45	Wurzelbeplankung Rückteil	8	Balsa	4	Laserteil	1 mm
VO /46	Nasenleistenbrett	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
VO /46 VO /47	Nasenleiste	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
	Klappe			11		
VO /48		2	Sperrholz	10	Laserteil Laserteil	1 mm
VO /49 VO /4:	Klappenhorn	2	Pappelsperrholz	11		3 mm 1 mm
VO /4:	Tragflächenverbinder	6	Sperrholz	11	Laserteil	
VO /4; VO /52	Verdrehsicherung		Glasfaser		Zuschnitt	Ø 3 x 120 mm
	Magnetsicherung	4	Magnet	0	Fertigteil	Ø 8 x 3 mm
VO /53	Magnethalter vorne	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
VO /54	Magnehalter hinten	2	Balsa	8	Laserteil	3 mm
VO /55	M2-Schraube	2	Metall		Fertigteil	M2
VO /56	M2-Mutter	2	Metall		Fertigteil	M2
VT/23	Beplankung	4	Balsa	6.1	Laserteil	1 mm
TR-02	Hauptholm	4	Kiefer		Zuschnitt	2 x 8 x 495 mm
TR-03	Kammholm	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
TR-04	Kammholm Steckungsaufsatz	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
TR-05	Beplankung Endleiste	4	Balsa	6.3	Laserteil	1 mm
TR-06	Wurzelrippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
TR-07	Rippe	2	Pappelsperrholz	10	Laserteil	3 mm
TR-08	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-09	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-10	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-11	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-12	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-13	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-14	Rippe	2	Balsa	9	Laserteil	2 mm
TR-15	Rippe	2	Balsa	4	Laserteil	2 mm
TR-16	Wurzelbeplankung Vorderteil	4	Balsa	6.2	Laserteil	1 mm
TR-17	Wurzelbeplankung Rückteil	4	Balsa	6.2	Laserteil	1 mm
TR-18	Nasenleistenbrett	2	Balsa	8.1	Laserteil	3 mm
TR-19	Nasenleiste	2	Balsa	8.1	Laserteil	3 mm
TR-20	Randbogen	6	Balsa	8	Laserteil	3 mm
H-01	Helling Mittelflügel	1	Depron		Laserteil	3 mm
H-02	Helling Außenflügel	1	Depron		Lasertteil	3 mm

# Stückliste Triple thermic

P t0	Beschreibung	Stück	Material	Laserplatte	Form	Maße
VO /23	Beplankung	4	Balsa	7	Laserteil	1 mm
VO /24 VO /25	Hauptholm Kammholm	2	Kiefer Pappelsperrholz	12	Zuschnitt Laserteil	3 x 8 x 495 mm 3 mm
VO/25	Kammholm Steckungsaufsatz außen	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO /27	Kammholm Steckungsaufsatz innen	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO/28	Beplankung Endleiste	4	Balsa	6	Laserteil	1 mm
VO/29	Wurzelrippe	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO /2:	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO /2;	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
VO/32 VO/33	Rippe (mit Klappenausschnitt) Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa Balsa	11.1 11.1	Laserteil Laserteil	2 mm 2 mm
VO/33	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
VO/35	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
VO/36	Rippe (mit Klappenausschnitt)	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
VO/37	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
VO/38	Rippe	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO/39	Rippe	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
VO/3: VO/3;	Leiste Klappenausschnitt Beplankung Klappenausschnitt	2	Balsa Balsa	10 5	Laserteil Laserteil	3 mm 1 mm
VO/3,	Servobrett	2	Sperrholz	3	Laserteil	1 mm
VO /42	Steckungsrohr	2	Aluminium		Zuschnitt	Ø 7/6 x 125 mm
	Steckungsrohr Verdrehsicherung	2	Messingrohr		Zuschnitt	Ø4/3 x 60 mm
VO /44	Wurzelbeplankung Vorderteil	8	Balsa	4.1	Laserteil	1 mm
VO /45	Wurzelbeplankung Rückteil	8	Balsa	4.2	Laserteil	1 mm
VO /46	Nasenleistenbrett	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
VO /47	Nasenleiste	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
VO /48 VO /49	Klappe Klappenhorn	2	Sperrholz Pappelsperrholz	9 12	Laserteil Laserteil	1 mm 3 mm
VO /4:	Tragflächenverbinder	6	Sperrholz	9	Laserteil	1 mm
VO /4;	Verdrehsicherung	2	Buche		Zuschnitt	Ø 3 x 20 mm
VO/52	Magnetsicherung	4	Magnet		Fertigteil	Ø 8 x 3 mm
VO/53	Magnethalter vorne	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
VO /54	Magnehalter hinten	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
VO /55	M2-Schraube	2	Metall		Fertigteil	M2
VO /56 W/23	M2-Mutter Beplankung	2	Metall Balsa	8.1	Fertigteil Laserteil	M2 1 mm
W/24	Hauptholm	4	Kiefer	0.1	Zuschnitt	2 x 8 x 750 mm
W/25	Kammholm	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
W/26	Kammholm Steckungsaufsatz	2	Pappelsperrholz	12	Laserteil	3 mm
W/27	Beplankung Endleiste innen	4	Balsa	8.1	Laserteil	1 mm
W/28	Beplankung Querruder	4	Balsa	6	Laserteil	1 mm
W/29	Beplankung Endleiste außen	2	Balsa	6 12	Laserteil	1 mm
W/2: W/2;	Wurzelrippe Rippe	2	Pappelsperrholz Pappelsperrholz	12	Laserteil Laserteil	3 mm
W/32	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
W/33	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
W/34	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
W/35	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
W/36	Rippe	2	Balsa	11.1	Laserteil	2 mm
W/37 W/38	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/39	Rippe Rippe	2	Balsa Balsa	11.2 11.2	Laserteil Laserteil	2 mm 2 mm
W/3:	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/3;	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/42	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/43	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/44	Rippe	2	Balsa	11.2	Laserteil	2 mm
W/45 W/46	Rippe Wurzelrippe Querruder	2	Balsa Balsa	11.2 11.1	Laserteil	2 mm
W/46 W/47	Endrippe Querruder	2	Balsa	11.1	Laserteil Laserteil	2 mm 2 mm
W/48	Endleiste Querruderausschnitt	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/49	Nasenleiste Querruder	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/4:	Verstärkungsecke innen	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/4;	Verstärkungsecke außen	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/52	Servobrett	2	Birke	16	Laserteil	2 mm
VV/5208 VV/5204	Servobrett Anschlag	2	Birke	16 16	Laserteil	2 mm
VV/5204 VV/5205	Ruderhorn Verstärkung Servo Einbaurahmen	2	Birke Birke	16	Laserteil Laserteil	2 mm 2 mm
W/5206	Servo Einbaurahmen	4	Birke	16	Laserteil	2 mm
W/53	Wurzelbeplankung Vorderteil	4	Balsa	8.2	Laserteil	1 mm
W/54	Wurzelbeplankung Rückteil	4	Balsa	8.2	Laserteil	1 mm
W/55	Nasenleistenbrett	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/56	Nasenleiste	2	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/57	Randbogen	6	Balsa	10	Laserteil	3 mm
W/58 W/59	Aufdoppler Nasenleiste Querruder Ruderhorn	2	Balsa	10 0	Laserteil	3 mm
W/5:	Querruderanlenkung	2	Sperrholz Stahldraht	9	Laserteil Zuschnitt	1 mm Ø 0,8 x 250 mm
J /23	Helling Mittelflügel	1	Depron		Laserteil	3 mm
H-02	Helling Außenflügel	1	Depron		Lasertteil	3 mm

## Weitere tolle Modelle aus unserem Programm



und viele mehr auf www.aero-naut.de

aero-naut Modellbau Stuttgarter Strasse 18-22

www.aero-naut.de

D-72766 Reutlingen